

kondisi debit air pada hari Selasa 19 Maret 2024

pukul 07:00 WIB

- lokasi Titik Pantau : Jl. Anoi
- debit air turun : 12 cm dari 61 cm (total ketinggian hari ini 49 cm)
- fasilitas umum yang terdampak :
 - a. Jalan induk : 400 m
 - b. jalan titian 100 m
 - C. Mushola/ masjid/ gereja : -
 - D. Sekolah -
- jumlah warga yang terdampak : 101 Kk
- jumlah rumah yang terendam : 70 rumah
- ketinggian air di dalam rumah 10 cm (tergantung tinggi rumah)

@@@anna jft