

Laporan Pemantauan debit air dan luapan air sungai di Wilayah Kota Palangka Raya

Hari : Kamis

Tgl/bln : 07 Maret 2024

Pukul : 09.04 s/d selesai

Daerah yang di Pantau BPBD Kota Palangka Raya

- Jl.Mendawai Ujung, Kel. Palangka, Kec.Jekan Raya
 - a. Kondisi masih aman
 - b. Debit air berada di bawah badan jalan kurang lebih 40 Cm
 - c. Aktifitas Masyarakat normal
- l.Anoi, Kel. Palangka, Kec.Jekan Raya
 - a. Kondisi masih aman
 - b. Panjang Jalan yang terendam kurang lebih 150 M, dengan titik terdalam kurang lebih 30 Cm.
 - c. Aktifitas Masyarakat normal
- Jl.Marang, Kel. Marang, Kec. Bukit Batu
 - a. Kondisi masih aman
 - b. Panjang jalan yang terendam kurang lebih 20 M, dengan titik terdalam kurang lebih 15 Cm
 - c. Aktifitas Masyarakat normal

SAPRAS

- 1 Buah Mobil Pick Up Hilux BPBD Kota Palangka Raya

LANGKAH YANG DIAMBIL

Anggota TRC BPBD Kota Palangka Raya melakukan pemantauan dilokasi banjir dan hasil pemantauan di laporkan ke pimpinan.

PERSONIL YANG TERLIBAT

- TRC BPBD Kota Palangka Raya

Demikian laporan dari lokasi, apabila ada informasi yang signifikan akan kami sampaikan kembali.

TRC BPBD Kota Palangka Raya

Alamat : Jln.Badak Kota Palangka Raya

Dokumentasi terlampir.

Kenali Ancamannya, Kurangi Resikonya.

- Sadar Bencana.
- Siaga Bencana.;
- Tanggap Bencana.
- Siap Untuk Selamat.
- Bersinergi dalam menghadapi Bencana.

@@@anna jft







WhatsApp Video
2024-03-07 at 11.26.