

kondisi debit air pada hari Sabtu di Jl.Kameloh Baru

Tanggal 09 -03- 2024 pukul 12.00. WIB :

- lokasi Titik Pantau : Jl.Kameloh Baru
- ketinggian debit air : 1,5 m dari permukaan tanah
- fasilitas umum yang terdampak :
 - a. Jalan induk : 500 m
 - b. jalan titian 300 m
 - C. Mushola/ masjid/ gereja : 2 mesjid
 - D. Sekolah 3 bh
- jumlah warga yang terdampak : 256 Kk ,886 jiwa
- jumlah rumah yang terendam : rumah
- ketinggian air di dalam rumah...cm

@@@anna Jft