

pemantauan genangan air di

1. Jalan Pasendeng Kkelurahan Sabaru

sudah dilakukan pembersihan drainase dengan menggunakan Exavaktor mini namun hari ini kembali terjadi kenaikan ketinggian genangan air karena hujan deras dini hari sampai pagi hari ini

2. Jl Pelajar

Sedang dilakukan pembersihan drainase dengan menggunakan Exavator dan genangan air mengalami penurunan 10 CM di perumahan tersebut.

Petugas pemantauan

1. Fungsional Penata PB Ahli Madya Dra Anna Menur A A

2. Fungsional Penata PB Ahli Muda Alfi Isnawaty

3. Pranata Bencana Tuttur S.M

Demikian laporan disampaikan

@@@anna jft





