

Kesiapan Tps Di Daerah Rawan Banjir Di Kelurahan Kameloh Baru

BPBD melakukan Memantau ketinggian debit air kegiatan Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan berkaitan dengan kesiapan TPS di daerah Rawan banjir hal ini lakukan oleh Heri Pauzi, bersama dengan JFT,TRC BPBD Kota Palangka Raya dan dengan didampingi Lurah Kameloh Baru memantau kondisi debit air di wilayah Kelurahan Kameloh Baru Kecamatan Sebangau. Dari hasil pantauan terdapat kenaikan debit air terutama di Kameloh Baru Bawah tepat berada di pinggir sungai kahayan dan berdampak tergenangnya beberapa titik jalan yang ada di wilayah tersebut. Sementara untuk kesiapan menghadapi pemilu 14 Februari mendatang bisa di pastikan tidak ada kendala karena TPS menggunakan ruang kelas yang posisinya cukup tinggi dari pinggir sungai.Di kelurahan ini terdapat 2 TPS , Sementara akses jalan dari Kameloh Baru atas menuju kameloh baru bawah terputus dan harus menggunakan perahu (Senin,12 Februari 2024)

@@anna jft





12 Feb 2024 10.32.44
trc BPBD Kota Palangka Raya





12 Feb 2024 11.14.17
trc BPBD Kota Palangka Raya



12 Feb 2024 11.14.28
trc BPBD Kota Palangka Raya





WhatsApp Video
2024-02-12 at 13.38.





12 Feb 2024 11.19.46
trc BPBD Kota Palangka Raya





12 Feb 2024 11.04.42
trc BPBD Kota Palangka Raya

