

## PJ WALI KOTA MELAKUKAN PENINJAUAN BEBERAPA TITIK GENANGAN AIR

Hari/Tanggal : Jum'at, 29 November 2024

\* pukul\* 08.00 Wib - Selesai

Lokasi :

1. Jl.Pelatuk Kel.Palangka Kec. Jekan Raya
2. Jl.Mendawai - Jl.Anoi Kel.Palangka Kec,Jekan Raya

Personil

- TIM TRC BPBD Kota Palangka Raya

Sarpras :

- Mobil BPBD : 3 Unit
- Perahu : 2 Unit
- Mesin Perahu : 2 Unit
- Dayung : 4 Unit
- Life Jacket : 8 Unit

Deskripsi :

PLT Kalaksa BPBD Kota Palangka Raya mendampingi Ibu PJ. Wali Kota Palangka Raya di dampingi beberapa Kadis Instansi Terkait, melakukan peninjauan di beberapa tempat di wilayah Kota Palangka Raya yang tergenang air akibat luapan sungai untuk kedepannya daerah2 yang terendampak tersebut akan di lakukan perbaikan infrastruktur secara bertahap seperti Jalan, Jembatan & Fasilitas umum Lainnya oleh dinas terkait sehingga masyarakat di daerah2 tersebut bisa beraktivitas dengan mudah & aman.

Demikian laporan dari lokasi, apabila ada informasi yang signifikan akan kami sampaikan kembali.

Dokumentasi Terlampir.

@@@ANNA JFT





